



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del
13/11/2010

Allegato 2 All'Ordinanza n. 10 del 29 novembre 2010
SOSTITUZIONI DI INTERVENTI INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE NAZIONALE
DALL'ORD. 5/12, IN QUANTO NON RIENTRANTI NELL'ART. 10 COMMA 1 BIS LET.
b), CON ALTRI INTERVENTI TRA QUELLI VALIDATI DAL SAP



provincia	Comune	id	Descrizione	Importo validato dal SAP	Interventi validati dal SAP con note integrative ott 2012	Interventi rientranti nell'OPCM 3906/2010 (art 10 comma 1bis let.b)
VI	Altavilla Vicentina	1929	Causa piogge intense, in zona "Pizzeria La Piazzetta", in Via XXV Aprile si è verificato un cedimento a lato della sede stradale.	30.000,00	Nota SAP 19/10/12: Causa piogge intense in zona "Pizzeria La Piazzetta" si è verificato un fenomeno franoso che ha causato un cedimento laterale della sede stradale. Str. Funz. *	15.000,00
PD	Casalserugo	1278	Ripristino strade Comunali e fossi Comunali	275.000,00	Nota SAP 03/10/12: Riprofilatura della sponda, messa in sicurezza della viabilità, sistemazione ciglio stradale per dissesti e cedimenti, pulizia fossi stradali **	196.320,09
TV	Cison di Valmarino	1040	Sistemazione frana in via Colombo a Gai ^{AA}		Nota SAP 11/10/12: Modifica di importo e priorità 63.000,00 Nota SAP 18/10/12: Importo approvato dalla Giunta comunale su perizia estimativa. Ripristino e messa in sicurezza ***	40.000,00
TV	Cison di Valmarino	1043	Sistemazione versante e muro di contenimento presso il campo sportivo di via Brandolini		Nota SAP 11/10/12: Modifica di priorità 50.000,00 ***	50.000,00
TV	Cison di Valmarino	1010	Sistemazione percorsi la "Via dei Mulini"		Nota SAP 18/10/12: Modifica di priorità. Sistemazione e messa in sicurezza. 80.000,00 ***	78.000,00
VI	Montorso Vicentino	20	Consolidamento del dissesto del versante di Via Bellimadore ^{AA}	45.000,00	Nota SAP 05/10/12: Str. Funz. pari a 18.000,00 ****	18.000,00
VI	Vicenza	1588	Ponte V.le Margherita-Bacchiglione	130.000,00	Nota SAP 05/10/12: Distacco coprifero delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura *****	130.000,00
VI	Vicenza	1590	Ponte della Piarda	130.000,00	Nota SAP 05/10/12: Distacco coprifero delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura *****	130.000,00
VI	Vicenza	1592	Ponte V.le Margherita Retrone	130.000,00	Nota SAP 05/10/12: Distacco coprifero delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura *****	130.000,00
VI	Vicenza	1594	Ponte dello Stadio	125.000,00	Nota SAP 05/10/12: Distacco coprifero delle pile, ammassature e crepe dovute agli spostamenti della struttura *****	125.000,00



COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI
CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO
NEI GIORNI DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del
13/11/2010

Allegato 2 SOSTITUZIONI DI INTERVENTI INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE
MA ESPUNTI DALL'ORD. 5/12, IN QUANTO NON RIENTRANTI NELL'ART. 10
COMMA 1bis LET. b), CON ALTRI INTERVENTI TRA QUELLI VALIDATI DAI SAP

provincia	Comune	id	Descrizione	Importo validato dal SAP	Interventi validati dal SAP con note integrative ott 2012	Interventi rientranti nell'OPCM 3906/2010 (art 10 comma 1bis let.b)
						912.320,09
NOTE:						
			* Sostituzione dell'id 1930, non approvato con ord. 5/12, in quanto non di interesse da parte del Comune. Il SAP ha fornito una descrizione più dettagliata			
			** Intervento ritenuto finanziabile per 196.320,09 euro, pari all'importo dell'id 1268 espunto dall'ord. 5/12. E' stata fornita dal SAP una descrizione più dettagliata			
			*** Intervento ritenuto finanziabile per l'importo validato dal SAP e rientra tra i cambi di priorità richiesti dal Comune, al quale era assegnato dalla Commissione un importo pari a 245.000,00 euro. Per l'id 1010 si è ritenuto finanziabile l'importo pari a 78.000,00 in quanto, altrimenti supererebbe il totale stabilito dalla Commissione. L'id 1040 e 1043 non erano stati ritenuti finanziabili dalla Commissione, ma, rientrano come sostituzione di interventi espunti dall'ord. 5/12 in seguito a cambio di priorità. Il Comune di Cison non aveva nessun intervento approvato con ord. 5/12. Il SAP ha fornito una descrizione più dettagliata			
			**** Intervento in sostituzione degli id 23 e 26, di importo pari a 18.000,00 euro, non approvati con ord. 5/12. Gli stessi id non sono ritenuti di interesse da parte del Comune			
			***** Intervento in sostituzione di quelli espunti dall'ord. 5/12, per un importo pari a 1.825.870,70. Il SAP ha fornito una descrizione più dettagliata			
			^^ = Validato per importo scritto sulla 3^ colonna			