



Data

11 GIU 2009

Protocollo N° 319419 / 58.01 E. 330.20.5

Allegati N°

Oggetto

“Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Autonomie Locali sugli “Indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi non strutturali negli edifici scolastici” (4.13/2008/19 CU) – Linee Guida.

TELEFAX – URGENTE

*AI SIGNORI SINDACI DEL VENETO
SEDE*

*AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE PROVINCE DEL VENETO
SEDE*

*E P.C. AL PRESIDENTE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. DI
VENEZIA
SEDE*

*AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DEL VENETO
SEDE*

*AL MINISTRO DEL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E
RICERCA
SEDE*

*AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
SEDE*

AI SIGNORI PREFETTI DEL VENETO

Con riferimento all’Intesa di cui all’oggetto, a seguito degli incontri tecnici avuti a Roma dai rappresentanti delle Regioni con Dirigenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero delle Infrastrutture, tenuto conto di quanto riferito dal Rappresentante del Magistrato alle Acque di Venezia in sede di Gruppo di Lavoro regionale in merito alle indicazioni operative fornite dal Ministero delle Infrastrutture stesso, si chiarisce che le verifiche da parte delle Squadre Tecniche appositamente individuate con D.G.R. n. 728 del 24 marzo 2009, devono essere effettuate secondo i criteri e le impostazioni generali riportati nelle Linee Guida pubblicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, già inviate a ciascun Ente.

Si evidenzia, in particolare, che secondo le citate Linee Guida, che ribadiscono quanto già riportato nel testo dell’Intesa, i sopralluoghi sono di tipo prevalentemente visivo e speditivo, come d’altra parte si evince anche dalle strettissime tempistiche fissate dall’Intesa.

Esse possono comportare la rimozione di pannelli asportabili, nonché l’effettuazione di saggi localizzati in relazione ad elementi non asportabili. L’estensione di tali verifiche a campione sarà decisa dalla squadra, in accordo con il Dirigente Scolastico e con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, tenendo conto delle condizioni di conservazione e vetustà degli elementi stessi e dell’omogeneità di realizzazione.

*Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici*

*Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In relazione al carattere di urgenza delle verifiche previste dall'Intesa, si invitano nuovamente gli Enti proprietari degli edifici scolastici a valutare l'opportunità di effettuare autonomamente i previsti controlli, trasmettendone quindi gli esiti, mediante compilazione dell'Allegato A all'Intesa stessa, al Magistrato alle Acque di Venezia.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per porgere i più distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE
AI LAVORI PUBBLICI
(ing. Mariano Carraro)

*Per informazioni: Direzione Lavori Pubblici
Servizio Interventi Regionali ed Infrastrutture- Dirigente: ing. R. Dall'Armi - Gruppo di Lavoro Regionale - fax 0412792256.
Funzionario competente: ing. Giuliano Basso, tel 0412792119 - e-mail: giuliano.basso@regione.veneto.it
Funzionario competente: geom. Luciano De Vidi, tel 0412792359 - e-mail: luciano.devidi@regione.veneto.it*

Segreteria Regionale Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792290 - 2792139 - fax 041/2792256
e-mail: llpp@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it> (territorio, lavori pubblici)