

CO.VE.RI SCARL
CONSORZIO VENETO PRODUTTORI
di RIFIUTI RICICLABILI
Via Longhin, 1 - 31100 TREVISO
P. I.V.A. 03495070264 - Num. Reg. Imprese TV 7466/2000

Fascicolo 1/2

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
UNITÀ COMPLESSA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE	
Data di registrazione:	14 GIU. 2011
Prot. N.	282824/6301.07
Indice classificazione	Fascicolo
E. U. 10. 01. 11	

Spett.le
REGIONE VENETO
SEGRETERIA REGIONALE
PER L'AMBIENTE
UNITÀ COMPLESSA V.I.A.
Calle Priuli Cannareggio 99
30121 VENEZIA

PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO

COMUNE DI CASALE SUL SILE
Residenza Municipale

ARPAV
Distretto Provinciale di Treviso
Via S. Barbara
31100 TREVISO

Data 14 giugno 2011

Oggetto: Progetto per impianto di discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate nei rispettivi impianti produttivi e di recupero - Comune di Casale sul Sile (TV).

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di cui alla DGR n. 478 del 06.04.2007.

Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 19bis della L.R. n. 10/99, con contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31 ottobre 2008.

Trasmissione documentazione in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla DGR n. 478 del 06.04.2007

Integrazione e sostituzione dell'istanza del 15 marzo 2011.

Il sottoscritto Vendrame Pasqualino in qualità di presidente del Consorzio CO.VE.RI scarl, in riferimento alla discarica in oggetto,
premessi che con DGR 478/2007 il progetto ha ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 10 LR.10/1999 con prescrizioni, mentre è stata rinviata l'approvazione

definitiva del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/1999 all'ottemperanza delle seguenti prescrizioni:

venga predisposto e presentato agli Enti competenti, [...]:

un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. [...];

il progetto di bonifica delle aree contaminate;

venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica [...];

vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto, e fornita la documentazione amministrativa necessaria;

venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica [...];

venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

Con la presente ottemperando alle prescrizioni impartite deposita la seguente documentazione:

venga predisposto e presentato agli Enti competenti, [...]:

un dettagliato piano di caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento e i risultati delle analisi condotte. [...]:

Allegato alla presente (n. 1a) il documento "Risultati della Caratterizzazione" relativo all'area su cui insiste il progetto di discarica – già prodotto al comune di Casale sul Sile, Provincia di Treviso e Arpav in data 28.07.2010. Per quanto riguarda il calendario delle operazioni di campionamento, come si evince dall'allegato verbale (n. 1a.13) della Conferenza di Servizi del 03.03.2009, A.R.P.A.V., sempre presente ai campionamenti, ha prelevato 7 campioni in contraddittorio.

il progetto di bonifica delle aree contaminate:

Si allega (n. 1b) Analisi del Rischio e relativi allegati dalla quale risulta che trattandosi di terreno non contaminato, per la destinazione d'uso a discarica, non è assoggettabile alla procedura di bonifica;

venga verificata l'emissione del biogas dalla discarica [...];

Allegato n. 2 – "Valutazione del fenomeno produttivo del biogas: modello di predizione delle quantità prodotte – relazione tecnica esplicativa" e tavola grafica "Stato di progetto: impianto biogas planimetria e particolari";

vengano specificate le modalità di intervento per lo spostamento dei tralicci dell'elettrodotto e fornita la documentazione amministrativa necessaria;

L'intervento si realizzerà come segue:

scavo di fondazione

realizzazione della fondazione in c.a. del nuovo traliccio

base del nuovo traliccio fino a circa 10 m

montaggio a terra della parte superiore del nuovo traliccio

smontaggio con posa a terra dei conduttori afferenti al vecchio traliccio dopo il “fuori servizio”
demolizione del vecchio traliccio
rimontaggio dei conduttori sul nuovo traliccio.

Per quanto riguarda la documentazione amministrativa necessaria si allega (all. n. 3) istanza del 2005 presentata a Terna, risposta della società con preventivo di spesa.

Corrispondenza del 2011 con richiesta di adeguamento del preventivo. Sarà immediatamente trasmessa la proposta economica di Terna. Si conferma in ogni caso che lo spostamento è effettuabile;

venga effettuata la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso nella discarica [...];

Allegato n. 4 “Relazione Tecnica D.M. 27 settembre 2010”. Trattasi del Protocollo Operativo che stabilisce i criteri per eseguire analisi a campione sui carichi in ingresso in riferimento alle quantità di rifiuti prodotti dai singoli consorziati;

venga prodotta la documentazione comprovante la disponibilità delle aree relativamente alla strada di accesso alla discarica.

Si allega n. 5 “Verifica servitù di passaggio a favore della società Prato Verde Srl a Casale sul Sile foglio 3” redatta dallo Studio Guzzo dei geometri Pietro e Nicola Guzzo, completa di allegati grafici.

Si dichiara che il consorzio Co.Ve.Ri è costituito da ditte venete. Si tratta di un impianto in conto proprio che soddisfa le esigenze dei consorziati di smaltire i loro residui non riutilizzabili. L'impianto risponde pertanto al principio di prossimità tra il luogo ove sorgerà l'impianto (Casale sul Sile) e i luoghi di produzione dei rifiuti.

Si allega infine:

- All. n. 6 Copia della richiesta di parere su valutazione di compatibilità idraulica prodotta al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Unità Locale di Venezia in data 17 febbraio 2011:
Modulo richiesta di parere
Relazione di compatibilità idraulica
Documentazione fotografica
Tav. 1 Estratti catastali
Tav. 2 Stato attuale
Tav. 3 Stato di progetto: sistemazione finale
Tav. 4 Sezioni di raffronto
Tav. 5 Sistema di gestione acque superficiali: planimetrie e strutture

PRECISA che è stata presentata all'Unità organizzativa competente all'istruttoria formale ai sensi del punto c) della Circolare Regionale 31 ottobre 2008 la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui si produce copia (All. n. 7 Domanda di A.I.A. completa di allegati).

Con la presente inoltre si intende precisare i mappali in disponibilità alla ditta Prato Verde ove è ubicato il sito in oggetto:

Comune di Casale sul Sile

Foglio 3°

mappali: 51, 53, 54, 55, 65, 66, 81, 82, 83, 96, 97, 104, 105, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 227, 405, 406, 407

Foglio 10°

mappali: 232

Per un mero refuso in relazione tecnica descrittiva allegato A1 al progetto definitivo datato dicembre 2005, protocollato presso la Regione Veneto in data 09 dicembre 2005, nel paragrafo 2.3 pagina 5, "Inquadramento catastale", veniva erroneamente indicato quale sedime ridotto del progetto anche il mappale n. 67 del foglio 3, che invece non rientra nel progetto del 2005, come peraltro deducibile dagli elaborati grafici.

Tanto premesso

CHIEDE

l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ai sensi degli artt 19 bis della L.R. n. 10/1999 e 24, comma 2, della L.R. n. 3/2000 ed il contestuale rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte II^ del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della circolare del 31 ottobre 2008.

In fede.

COVERI SCARL


Allegati:

Fascicolo 1/2 - Allegati da nr. 1 a nr. 4

Fascicolo 2/2 - Allegati da nr. 5 a nr. 7